

Informe de Inspección en Paredes

GENERAL

Fecha 06/10/2023

Nombre * WNavarro

Tajo Botija

NivelBanco 90

AreaInspeccion ☒ Pared Norte ☐ Pared Sur ☐ Pared Oeste ☒ Pared este

Dirección el 355
Buzamiento

Angulo del 62
Buzamiento

UBICACIÓN ACTUAL EN EL MAPA O FOTO



GRIETAS

¿Ha observado grietas? no

Describir la formación de
grietas:

Indique la longitud y ancho de la grieta:

Longitud (m)

Ancho (cm)

¿Hay alguna estructura cerca de la grieta? ☐ Si ☒ No

CONDICIONES HIDROGEOLOGICAS

Presencia de agua empozada ☐ Si ☒ No

Flujo de agua en paredes /estructuras/ barrenos ☐ Si ☒ No

CondicionAgua

HISTORIAL DE FALLAS

Nueva falla en el talud ☐ Si ☒ No

¿Hay fallas antiguas? ☒ Si ☐ No

Explicación/comentarios del material se mantiene sin novedad .
deslizamiento:

PELIGROS

¿Se han informado todos los incidentes/peligros de la zona? ☒ Si ☐ No

Si no, describa:

SEGURIDAD

¿Se requiere una investigación? ☐ Si ☒ No

Recomendaciones / acciones Seguir con el monitoreo de la zona.
correctivas:

REVISIÓN

Nombre Yirieth Morales

Firma 

Cargo Engineer, Geotechnical

Fecha 07-Oct-2023

Comentarios

Attachments [20231006_161425.jpg](#) 
[20231006_161657.jpg](#) 
[20231006_161709.jpg](#) 

Close